

CONSEILS D'UTILISATION

MACHINE A FUMEE LOURDE

1. Ouvrir le couvercle situé au-dessus de la machine.
2. Positionner le panier au levier le plus haut.
3. Remplir d'eau l'intérieur de la machine jusqu'à la limite du panier.
4. Brancher l'appareil (uniquement après avoir mis l'eau à l'intérieur).
5. Laisser chauffer env. 45 min (si l'eau est froide) pour atteindre environ 45 C°.
6. Insérer avec précaution 1 bloc de 5 kg maximum de glace carbonique dans le panier.
7. Refermer le couvercle.
8. Manipuler le levier extérieur selon le débit de fumée souhaité.



Consignes de sécurité de la glace carbonique :

- Manipuler avec précaution. (Risque de brûlure)
- Ne pas laisser confiner trop longtemps la fumée dans la pièce. (Risque d'asphyxie)
- Vérifier que les prises électriques sont protégées contre la pénétration d'humidité. (Risques d'électrocution)

